

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

В.о. технічного директора -  
головного інженера

 Андрій ЛИСИЦЯ

05 08 2022

## **ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівлі послуги**

**ДК 021:2015 код 50340000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (Ремонт ендоскопа Olympus IPLEX FX)**

- 1. Найменування замовника:** Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
- 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 25881800.
- 3. Місцезнаходження замовника:** проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.
- 4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** UA-2022-08-08-006528-a.
- 5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** ДК 021:2015 код 50340000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (Ремонт ендоскопа Olympus IPLEX FX).
- 6. Очікувана вартість закупівлі:** 1 525 000,000 грн. (один мільйон п'ятсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), крім того ПДВ 20% - 305 000,00 грн. (триста п'ять тисяч гривень 00 копійок). Загальна ціна Договору з ПДВ становить 1 830 000,00 грн. (один мільйон вісімсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).
- 7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):**

Постачальник послуг видає Замовнику Акт приймання ендоскопа в ремонт (згідно технічної специфікації). Акт має бути підписаний Виконавцем послуг та засвідчений печаткою.

Перед виконанням ремонту ендоскопу Постачальник послуг проводить додаткове обстеження ендоскопа Olympus IPLEX FX. За результатами діагностування ендоскопу виконується ремонт його робочих зон:

- зонд (IV86120P зав. №Y10T295) змінна частина довжиною 12м і діаметром бмм в захисному вольфрамовому облещенні;
- зонд (IV86180P зав. №Y20T310) змінна робоча частина довжиною 18м і діаметром бмм в захисному вольфрамовому облещенні з можливою їх заміною;

При виявленні додаткових дефектів ендоскопа Виконавець послуг оформляю акт дефекації з відповідним розрахунком витрат щодо усунення ново виявлених дефектів.

В рамках виконання ремонту ендоскопа Olympus IPLEX FX Виконавець послуг закуповую необхідні для ремонту деталі, базові частини (пре необхідності):

- зонд (IV86120P) змінна робоча частина довжиною 12м і діаметром бмм повинна бути в захисному вольфрамовому облещенні;
- зонд (IV86180P) змінна робоча частина довжиною 18м і діаметром бмм повинна бути в захисному вольфрамовому облещенні;
- адаптер змінний прямого огляду з кутом обзору 120°;
- адаптер змінний бічного огляду з кутом обзору 120°.

Постачальник послуг гарантує, що період на безкоштовний ремонт ендоскопа, при його експлуатації з моменту закінчення ремонту, повинен складати не менше одного року.

Начальник Ц  Юрій СОЛОВІЙОВ

Валерій Хорошун (1097)